

COMUNICADO No. 025 – 2022

FECHA: 01 de Febrero de 2022
PARA: Empresa de Energía del Putumayo
ASUNTO: Eventos No Programados

La EEBP S.A E.S.P., informa a la Empresa de Energía del Putumayo Fronteras Comerciales Frt26895 y Frt26896 que, el pasado sábado 29 de enero **se instalaron nuevos equipos en la Subestación Yarumo, con lo cual se espera mejorar las condiciones eléctricas y operativas de la subestación.**

Desde la instalación de dichos equipos se están presentando cortes indebidos del servicio de energía sin causa establecida.

En este momento la EEBP S.A. E.S.P., está trabajando en la revisión detallada de la situación: realizando revisión de equipos eléctricos y electrónicos, con el objetivo de subsanar las eventualidades que están ocurriendo, lo más pronto posible.

Desde la EEBP S.A E.S.P., reiteramos disculpas por los inconvenientes causados, con el mayor deseo de seguir generando desarrollo en la región.

Para efectuar reportes relacionados con afectación del servicio de energía eléctrica se ha dispuesto de la **línea gratuita** 01 8000-942415. Teléfonos: (8) 422 7405, 422 9347, 422 0577, 422 7540.

¡QUEDATE EN CASA! Atendemos Peticiones, Quejas y Reclamos a través de WhatsApp: del Guamuez: 320 916 8213., San Miguel: 320 916 8173.



KATTY MARCELA SEVILLANO FIGUEROA
Gerente General

Proyectó: Mabel P.